

ミニボートの転覆に注意

今治海上保安部管内で、ミニボートが転覆し乗船者2名が救助される事故が発生しました。

原因は、船上で燃料を給油しようとしたところ乗船していた2名ともボートの左側に寄る形となり、そのまま左側に傾いて**転覆**したものです。

ミニボートは、船体が小さく軽量のため、振れやすく不安定な特徴を持ちます。ミニボートを利用するときは、下記のことを心掛けましょう。



© JCGF



ミニボート

気象・海象情報の収集不足や自船の性能を把握していないことによる遭難が発生しています。

⚠️ 事故防止4つのポイント ⚠️

- ① 船のバランスに注意し、船内では立ち上がらない
- ② 波が低い場合(波高20cm以下)や風が弱い場合(風速4m/s以下)に出航する
- ③ 性能や故障時のことも考え、オールで帰れる範囲で行動する(岸から1km以内)
- ④ ライフジャケットを着用する

詳しくは、ウォーターセーフティガイドを検索



今治海上保安部

