

マリレ情報よろず屋 第97号

令和4年6月

6月12日、釣り人2人が乗船したプレジャーボートが、青森県中泊町小泊漁港沖を航行中、自船右後方から大きな風浪を受け転覆しました。(ブローチング現象によるものと思われる。)

海に投げ出された2人は、救命胴衣を着用し浮いていたところ、付近航行中の漁船に救助され、怪我等はありませんでした。

※当時の気象状況:晴れ、北西の風10m/s、うねり2m




- ・ 気象海象を確認して、風浪が強い日は無理をしない！
- ・ 体格に合った救命胴衣を常時着用する！
- ・ 防水パック入り携帯電話等を常に所持し、事故後は118番で救助依頼！
- ・ 船尾から波を受けるとき、波乗り状態となり、舵が効かなくなり横転、転覆する可能性があります。(ブローチング現象)

船速が波より速い場合は、上り斜面に留まるよう船速を調整し、船速が波より遅い場合は、船速を最微速まで減じ短時間に波を通過させましょう。



船速を調整して、波の上り斜面に張り付く



船速を再微速まで減じ、短時間に波を通過させる

第二管区海上保安本部 海の安全推進本部

宮城県塩釜市貞山通3-4-1 (代表)022-363-0111

ウォーターセーフティガイド



検索

マリレ情報よろず屋

