

## 鳴門海峡 — 撫養港 水深減少等

撫養港において、水深が海図記載より減少している。また、浅所が存在している。

### 1 海図記載より約0.5～2m減少している

区域 下記5地点により囲まれる区域

(1) 34-11-05.0N 134-38-15.5E

(2) 34-11-08.6N 134-38-16.0E

(3) 34-11-09.6N 134-38-17.5E

(4) 34-11-06.5N 134-38-22.5E

(5) 34-11-05.0N 134-38-22.5E

### 2 浅所存在（水深：約5.2m）

位置 (6) 34-11-11.0N 134-38-13.9E

海図 W1216（撫養港）

出所 五本部海洋情報部

