

マリレ情報よろず屋 第100号

令和4年7月

7月24日(日)、福島県いわき市江名港沖で、遊漁船同士の船尾部と船首部が衝突して損傷する事故が発生しました。事故後、両船舶はそれぞれ自力で入港しました。当時の気象:晴れ、東の風3m、波高10cm~20cm、視程良好

遊漁船① 船尾の損傷状況



遊漁船② 船首の損傷状況



東北地方において、遊漁船の船舶海難(過去5年間)のうち、**衝突が約4割**となっています

【衝突事故を防止するためのポイント】

航行時は、他の船舶の動向や浅瀬・定置網など周囲の水域の状況を継続して把握する必要があります。航行中(漂泊中も含め)は双眼鏡、レーダーなどを活用して適切な見張りを実施し、相手が避けると臆断することなく早めの避航動作をとりましょう。

第二管区海上保安本部 海の安全推進本部

宮城県塩釜市貞山通3-4-1 (代表)022-363-0111

ウォーターセーフティガイド



検索

マリレ情報よろず屋

