

10月13日(木)、宮城県石巻市網地島西方沖で、刺し網漁中の漁船と航行中の遊漁船が衝突する事故が発生しました。

この事故で遊漁船船長と釣り客6名に怪我はありませんでしたが、漁船船長が胸部を打撲し、巡視艇により救急搬送されました。

また、両船舶はそれぞれ自力で入港しました。




衝突した漁船



衝突した遊漁船

【衝突事故を防止するためのポイント】

航行時は、他の船舶の動向や浅瀬・定置網など周囲の海域の状況を継続して把握する必要があります。航行中・漂泊中は双眼鏡、レーダーなどを活用して適切な見張りを実施し、相手が避けると臆断することなく早めの避航動作をとりましょう。



衝突海難の多くは、**見張り不十分**が原因です。

第二管区海上保安本部 海の安全推進本部

宮城県塩釜市貞山通3-4-1 (代表)022-363-0111

ウォーターセーフティガイド



マリレ情報よろず屋

