

7月3日(日)、宮城県東松島市宮戸観音山付近の海上で、走行中の水上オートバイが、他の水上オートバイ(2人乗船)に衝突しました。この事故で、衝突された水上オートバイに乗船していた2人は、肋骨を折るなど負傷しました。

当時の気象:晴れ、南東の風約3m、波・うねり無し、視程良好



事故発生場所



衝突した水上オートバイ

【水上オートバイの事故を防止するための4つのポイント】

- ①他の船舶や遊泳者などの近くで危険な操縦をしない。
- ②急加速・急旋回等で同乗者を振り落としたり、水かけ、トーイング遊具を振り回すなどの危険行為をしない。
- ③落水時による負傷事故防止のため、適切なウエットスーツ、ライフジャケットの着用を徹底する。
- ④転覆による漂流を防止するため、復元の方法や注意事項などを確認する。

第二管区海上保安本部 海の安全推進本部

宮城県塩釜市貞山通3-4-1 (代表)022-363-0111

ウォーターセーフティガイド



検索

マリレ情報よろず屋

