

波浪による 浸水・転覆 多発！

10月21日から25日の5日間において、**1トン未満の船外機船**（漁船及びプレジャーボート）5隻が太平洋側、日本海側、陸奥湾で、相次いで浸水・転覆する事故が発生しています。

詳細な原因は現在調査中ですが、いずれも**波を受け**浸水し、転覆したものと考えられています。

また、5隻の乗船者9名が海中転落し、7名が救助されましたが、**1名は死亡、1名は行方不明（救命胴衣非着用）**となりました。

事故の傾向と対策

【 対策 】

気象・海象情報を入手しましょう！

救命胴衣を着用しましょう！

後方からの波にも十分注意しましょう！

連絡手段確保しましょう！



これから冬期になると、風の強い日が多くなります。

注意してください！



マリレ情報よろず屋
～バックナンバーはこちら～

海の安全情報スマホ版サイト
(沿岸域情報提供システム)



マリレ情報よろず屋に関するご質問等は、「022-365-9609（直通）」までご連絡ください。担当者がお答えします。パソコンの方：「マリレ情報よろず屋」「海の安全情報」で検索！