


# ミニボート 海難増加中



平成23年2月  
清水管内  
死亡事故発生  
海中転落が原因と推定



清水海上保安部

## 安全に楽しむために

- ・交通ルールとマナーに注意
- ・重心は低くし、バランスに注意
- ・波に注意
- ・気象の変化に注意
- ・夜間、視界不良時は乗らないで
- ・海岸から離れないで



海のもしものは「118番」

万が一の場合も安心

## これは非常に危険

### 椅子の使用

### 乗り過ぎ

### 端に寄る、立つ

重心が高くなったり、偏ったりして不安定

全国的にミニボートの海難が増加しています。原因の多くは転覆、機関故障によるものです。

ミニボートは、免許の要らない船舶ですが、ルール・マナーを守らずに使用すると命をも奪う危険な乗り物になります。

※ 強い向かい風、波高30センチを超える波がある場合、ミニボートの航行能力は著しく低下すると言われています。海上では、ちょっと風がでてきたと感じるそんな状況で「風速6メートル・波高は30cm」程度です。