

# ご注意

# 花火大会観覧後に衝突！



発生日時場所：平成25年8月10日2100頃 大阪市此花区 伝法大橋南側海域

事故の概要：

淀川の阪神高速湾岸線の上流でプレジャーボート同士が衝突し沈みかけているとの通報があり、巡視艇及び航空機が現場に急行しました。

調査の結果、A号（船長：男性44歳）とB号（船長：男性80歳）は、いずれも花火観覧後、定係地のマリーナに向け航行中、A号の船首部とB号の船尾部が衝突したことがわかりました。

A号は曳航救助されている途中で転覆。幸い乗船者11名は救助され命に別状はありませんでした。一方、B号乗船者は衝突の衝撃で頸椎捻挫、頭部打撲、背部打撲などの傷害を負いました。

## 常時 適切な

## 見張りを行いましょう！！

# 海〇難

# 海上花火大会観覧後の海難にご注意下さい！

～海上から花火大会を観覧される皆様へ～


## 花火大会終了時の航行環境

帰港中の海難が最も多い!!!

花火打上げ場所周囲に多数の観覧船！  
一斉に四方八方に帰港するため進路が交差！  
夜間航行に不慣れ、地理に不案内な操縦者も！

観覧船と反対向きに航行(行会い)する船舶も！  
付近の船の灯火と街明かりが見分け難い！

### 【過去の海難(乗場)】



プレジャーボート  
(2名乗組み)

花火大会開始後、観覧  
場所を移動中、**船位不確  
認のまま速力約5ノット  
で岩礁に乗り揚げ。**

## 安全な運航に心掛けましょう！

平成25年は、全国で花火大会観覧に関  
係する海難が**16隻(負傷者5名)**発生し  
ています。

### 適切に周囲の見張りを励行

あらゆる手段で見張りを行い、衝突のおそれの  
ある船舶を早期に発見しましょう！

### 適切な操船

「早めに」「離して」「はっきりと」  
早めの避航！安全な速力！

### 船位の確認

自船の位置の常時確認。  
分からなくなったら、他船の通航に支障ない  
場所で自船の位置と進路を確認しましょう！

### 航行海域の事前調査

航行する海域の養殖筏や浅瀬、航泊禁止区域  
などを事前に調査しましょう！

### 酒酔い操縦の禁止

酒酔い操縦は法令違反でかつ大変危険です。  
操船者の飲酒はやめましょう！

### その他

大会主催者や巡視艇、警戒船等からの安全指導、  
誘導には協力をお願いします。

ライフジャケット常時着用

連絡手段の確保

118番通報



平成26年5月  
姫路海上保安部 交通課