

漁業施設への乗揚げ注意!!

～原因の大半は見張り不十分!!～



<事事故事例>

事故を起こした**プレジャーヨット**は、目的地へ航行中「針路上に障害物は無い」と誤って判断し、**見張りを行わず**に船内で別の用事をしていました。その結果、針路上にあった**定置網に乗揚げ**てしまった。(令和7年4月発生)

乗揚げ事故防止のポイント

出港前確認・見張り・減速・位置確認、楽しむ前に安全確認!!

出港前に

- 航海予定水域の確認
(漁業施設は時期によって設置の有無や場所が変わることがあります)

航行中は

- 適切な見張りの徹底
- 自船の位置確認
- 速力は控えめに安全距離を確保

⚠ 出港前に漁業施設の位置を確認しましょう

海の安全情報(スマホ版)でカキ筏や海苔網等の漁業施設(区画漁業権区域)の位置を確認出来ます。

- ① 右の海の安全情報の2次元コード(QRコード)よりアクセス
- ② 画面右上の「設定」を押す
- ③ 各種海洋情報データの表示の「区画漁業権の区域」・「定置漁業権の区域」にチェックを入れ「情報更新」

詳しくは



海の安全情報
(スマホ版)