

揚網作業で事故が起きています!

ローラ巻き込まれに
ご注意ください!



* 画像は参考です。実際の事故とは異なります。

※事件事例

定置網を揚げていたとき、体がローラに巻き込まれてしまい、事故者は意識を失いました。病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。

投網作業でも事故が起きてます!

投網時の海中転落に
ご注意ください!



* 投網時に転覆した刺網漁船。

※事件事例

刺し網を投入中、波の影響で船体が動揺してしまい、事故者は海中転落しました。事故者は漁協所属船に発見・救助され、病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。

事故体感体験映像

※映像元:水産庁動画:農林水産省

🔍「YouTube 漁船の事件事例」で検索



漁業における事件事例
「海中への転落」



漁業における事件事例
「巻き込まれ」

海の安全情報

気象情報や
海上安全情報等

